


INTRODUZIONE / RIPASSO





master COPY




master COPY

master COPY

MODALITA' TOP-DOWN

CAE-2012. EX1


Modellare lo schizzo di layout del complessivo di figura. Realizzare quindi i modelli di dettaglio dei particolari all'interno dell'assieme (modalità Top-Down).




master
COPY


master
COPY


master
COPY




SOLIDWORKS
File Modifica Visualizza Inserisci Strumenti Finestra
Componente
Accoppia...
Controller accoppiamenti...
Ripetizione del componente...
Specchia i componenti...
Smart Fasteners...
Funzioni intelligenti...
Vista esplosa...
Schizzo della linea di esplosione
Vista interruzione modello...
Nuovo studio del movimento
Funzione di assieme
Geometria di riferimento
Schizzo
Schizzo 3D
Layout
Schizzo 3D su piano
Parte/assieme esistente...
Nuova parte
Nuovo assieme
Inserimento parte dal blocco...
Assieme dai componenti selezionati
Copia con accoppiamenti...
Personalizza menu
Inserisci componenti
Assieme
Layout
Schizzo
Valutare
Aggiunte
Assieme1 (Default<Stato di visualizz
Cronologia
Sensori
Annotazioni
Piano frontale
Piano superiore
Piano destro
Origine
Accoppia
Geometria ...
Nuovo studio di movimento
Distinta materiali
Vista esp